



RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

COPANELLO LIDO



RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

COPANELLO LIDO



RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI COPANELLO LIDO



La presente relazione vuole definire lo stato dei luoghi al momento della nascita della associazione “*Insieme per Copanello*”, relativamente ad una delle aree tematiche identificate durante la riunione dei soci. In particolare, è stato affrontato il punto sul “decoro urbano”.

Successivamente, alcune delle zone individuate sono state oggetto di approfondimenti e ***proposte di riqualificazione da parte del Tavolo Tecnico n.1.***

Copanello, 30 agosto 2023



RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

COPANELLO LIDO



SOMMARIO

1	LE STRADE DI ACCESSO A COPANELLO LIDO	4
1.1	Accesso da viale Guglielmo Papaleo	4
1.2	Accesso da Squillace Lido	10
2	COPANELLO LIDO	12
2.1	Piazza Susanna	12
2.2	Tessuto urbano	15
2.3	Viabilità e parcheggi	17
2.4	Illuminazione	17
2.5	Spiagge libere	18

1 LE STRADE DI ACCESSO A COPANELLO LIDO

1.1 Accesso da viale Guglielmo Papaleo




Foto 1

Lato montagna: il marciapiede, delimitato a monte da un piccolo cordolo di contenimento, in più parti è invaso da detriti e rifiuti abbandonati. La pineta risulta incolta e piena di erba secca, contribuendo ad aumentare il rischio di incendio. La manutenzione del verde, oltre agli aspetti di decoro urbano, è fondamentale in quanto si tratta di un'area a rischio alluvioni, come segnalato dal Comune stesso.

Il campetto, non essendo recintato, è in stato di totale abbandono, danneggiato da atti di teppismo ed invaso da bottiglie di plastica vuote. Le strutture di cemento che dovrebbero impedire l'ingresso delle auto state spostate e, comunque, non sufficienti per impedirne l'accesso.




Foto 2



Foto 3




Foto 4

La pineta, in passato interessata da vari incendi, è stata in parte rinfoltita con piantumazioni di acacia fiancheggiando la strada e non con essenze di pino. Non esiste il marciapiede, pertanto, terra e fogliame secco si riversano sul ciglio della strada, manca inoltre un camminamento pedonale.




Foto 5




Foto 6

Lato verso il torrente Alessi sono presenti alberi di alto fusto (eucaliptus) alternati in maniera casuale da cespugli di oleandri ed il ciglio della strada è incolto. L'illuminazione stradale è sufficiente fino all'altezza dell'Accademia, poi risulta scarsa.




Foto 7




Foto 8

L'immobile della "baracca", oggetto di provvedimento di demolizione già da diversi anni, deturpa in modo significativo l'accesso a Copanello, da entrambi i lati della strada. Oltre alla costruzione, non più completamente in uso, sul lato opposto della carreggiata è stato posizionato un container, ormai semi-abbandonato, e l'area limitrofa viene usata sia come parcheggio personale che per stendere il bucato.




Foto 9

In corrispondenza della biforcazione della strada, oltre a non esserci più l'illuminazione pubblica che rende pericoloso percorrere a piedi di sera questo tratto di strada, la segnaletica stradale è in parte illeggibile.



Foto 10

Il parcheggio esistente non è sufficiente ad ospitare l'afflusso turistico del mese di agosto. Sull'area insiste anche l'isola ecologica mobile che richiederebbe uno svuotamento costante per evitare che i rifiuti vengano depositati su strada.

1.2 Accesso da Squillace Lido

Il ponte che conduce a Squillace, insistente in parte nel comune di Staletti ed in parte in quello di Squillace, presenta svariate problematiche.



Foto 11



Foto 12

Le ringhiere sono ormai arrugginite e pericolanti, i marciapiedi ammalorati e le erbacce che invadono la strada impediscono di camminare in sicurezza. Alberi e cespugli secchi fanno da quinte a questo scenario e sottolineano lo stato di abbandono in cui verte. L'illuminazione pubblica è totalmente assente e la sera è particolarmente pericoloso percorrerlo.



Foto 13

Il ponte di accesso alla SS 106, dopo anni di abbandono e ripristinato all'incirca nel 2010, è oggi interdetto alla circolazione, per l'evidente stato di ammaloramento dei piloni e della careggiata, solo attraverso un cartello stradale seminascolato dagli arbusti creando. Di fatto è diventato una discarica da parte di ignoti.

2 COPANELLO LIDO

2.1 Piazza Susanna




Foto 14



Foto 15

Lo stato attuale della piazza evidenzia un'incuria generale a causa, negli anni passati, di una mancata manutenzione dei pini, oggi ridotti a scheletri, e delle siepi di pitosforo, un tempo rigogliose mentre oggi sofferenti e spoglie. L'illuminazione risulta insufficiente.




Foto 16

Le panchine, poco curate, e la mancanza di uno spazio comune fruibile come luogo di incontro, fa sì che la piazza venga utilizzata solo da una esigua parte dei residenti. Positiva la recente iniziativa della nuova segnaletica stradale come le strisce bianche delimitanti i parcheggi e un segnale di stop.




Foto 17

I locali sotto i portici, che fino a diversi anni fa hanno visto avvicinarsi boutique, gioiellerie, souvenirs, servizi quali parrucchiere, gelateria, degustazione prodotti tipici ecc, sono ora completamente abbandonati, sporchi e spesso utilizzati come depositi. Manca una progettazione d'insieme che miri alla loro valorizzazione a partire dalla scelta dei colori utilizzati sotto il portico.



Foto 18



Foto 19

L'incuria, la sporcizia ed il cattivo odore della zona retrostante la piazza, dovuti al deposito direttamente su strada dei rifiuti delle attività commerciali, rendono questa zona estremamente degradata, inficiando la fruizione di parte della piazza adiacente, nonché scoraggiando una eventuale opportunità di affittare i locali stessi.




Foto 20

I locali lato ferrovia risultano essere spogli e poco curati, privi di uniformità.

2.2 Tessuto urbano

Il decoro delle strade, già particolarmente strette per situazioni urbanistiche passate non ponderate, è fortemente compromesso in tutto il centro abitato. Tra i fattori più evidenti si notano:

piccole aiuole realizzate a ridosso dei lotti: (foto 21, 22) alcune di esse necessitano di un ripristino del cordolo di contenimento, della rimozione dei monconi degli alberi morti, della pulizia e del rimbocco della terra;



Foto 21



Foto 22

➤ erbacce: (foto 23, 24)



Foto 23



Foto 24

➤ rifiuti deposti su strada: (foto 25, 26)



Foto 25



Foto 26

➤ mancato ripristino a seguito di lavorazioni stradali eseguite: (foto 27, 28)



Foto 27



Foto 28



RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

COPANELLO LIDO



2.3 Viabilità e parcheggi

La problematica si fa evidente soprattutto nei weekend e nel mese di agosto. Le criticità sono dovute a diversi fattori:

- Presenza di un numero eccessivo di automobili rispetto alla capienza accettabile
- Presenza di divieti di sosta con l'apposizione di cartelli di passo carrabile senza la relativa autorizzazione.
- Presenza di linee blu destinate a parcheggi assegnati in passato ma non attualmente valide
- Mancanza di segnaletica a terra indicante le aree destinate alla sosta e le aree di rispetto per uso pubblico
- Sosta di venditori ambulanti in luoghi non idonei
- Presenza di un numero considerevole di parcheggi riservati al Centro balneare della Polizia di Stato e del Lido del Carabiniere
- Non rispetto da parte degli utenti delle regole di circolazione e sosta

Da tutte queste criticità si evince la necessità della presenza di un maggiore controllo sia in maniera preventiva che direttamente in loco, ovviamente nel periodo più affollato.

L'illuminazione risulta carente in Piazza Susanna se non del tutto assente all'ingresso di Copanello all'altezza della "baracca" e sulla strada che porta al ponte di Squillace.

2.4 Spiagge libere

Copanello Lido, a differenza di altre località balneari, non ha un vero e proprio lungomare in quanto la presenza continuativa di Lidi di fatto ne hanno ostruito la visuale.

Gli unici due punti da cui è possibile vedere il mare sono le due spiagge libere:

- “la spiaggia grande” (foto 29,30), quella tra lido della Polizia e il lido Il Gabbiano, i cui accessi sono spesso impediti da auto che parcheggiano direttamente sulla rampa e davanti alle scalette.



Foto 29



Foto 30

- “la spiaggia piccola” (foto 31,32,33,34) quella tra lido del Carabiniere e lido Il Gabbiano, risulta molto stretta (eventualmente verificare se i confini dei due lidi in concessione sono regolari) ed impoverita dalle frequenti razzie di sabbia, tant'è che oggi appare molto più bassa rispetto alla quota delle spiagge adiacenti; da segnalare inoltre lo stato di incuria del muro del lido dei Carabinieri e la presenza di una barca abbandonata già da alcuni anni



Foto 31



Foto 32

Infine, in corrispondenza del vecchio molo dei Carabinieri, la presenza di massi e pericolosi spunzoni di metallo arrugginiti, oltre che essere elementi estranei alla natura del luogo (analogamente ai due cilindri di cemento posti nell'acqua a poca distanza dalla spiaggia), impediscono il passaggio sulla battigia e rendono rischioso il camminamento



Foto 33



Foto 34